

ZN.5142.5.2024[gmSzp]

✓ Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Matki Bożej Królowej Polski  
ul. Szprotawska 20A  
67-321 Leszno Górne

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 t.j. ze zm.) wydaje się następujące zalecenia konserwatorskie dotyczące planowanego remontu dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w m. Leszno Dolne, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1826:

- planowane działania oraz opracowanie projektu inwestycji należy poprzedzić:
  - rozpoznaniem materiałów ikonograficznych obrazujących historyczną budowę i wygląd dachu,
  - rozpoznaniem historycznej formy i kolorystyki dachówki, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pokrycia zachowane w mniej dostępnych miejscach na więźbie,
  - analizą stanu zachowania i przyczyn zniszczeń w obrębie konstrukcji dachowej i stropu - w celu ustalenia stanu zachowania konstrukcji stropu zaleca się usunięcie części współczesnych, podwieszanych kasetonów sufitowych,
  - analizą stanu zachowania i przyczyn zniszczeń w obrębie korony murów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  - analizą wcześniejszych remontów dachu i innych ingerencji w obrębie dachu i więźby, w szczególności wpływu zmiany pokrycia z dachówki na blachę na stan techniczny kościoła,
  - rozpoznaniem budowy więźby (inventaryzacja z oznaczeniem elementów oraz łączń historycznych i współczesnych),
  - historycznych znaków ciesielskich oraz innych oznaczeń handlowych i transportowych (inskrypcje wykonywane sangwiną, kredą, ołówkiem itp.),
- w przypadku przekształceń zaleca się odtworzenie pierwotnej formy więźby i dachu,
- zaleca się przeprowadzenie oceny stanu technicznego obecnego pokrycia z blachy miedzianej,
- w miarę możliwości zaleca się przywrócenie pokrycia dachowego o formie nawiązującej do pokrycia pierwotnego,
- zaleca się podczas remontu konserwatorskiego stosowanie tradycyjnych materiałów, technik i metod, w szczególności w zakresie łączń ciesielskich oraz obróbki elementów drewnianych poprzez ociosywanie, struganie lub heblowanie,
- nie dopuszcza się naruszania, zacierania lub niszczenia historycznych znaków ciesielskich oraz inskrypcji i innych oznaczeń handlowych i transportowych,
- zaleca się zachowanie innych elementów historycznych typu kotwy, gwoździe itp.,
- nie dopuszcza się stosowania preparatów barwiących do impregnacji drewna,
- podczas prowadzonego remontu konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.

Uprzejmie informuję, że niniejsze zalecenia nie stanowią pozwolenia na działania przy zabytku.